



Brand of lasselsberggroup

Zpráva o kvalitě a úrovni údržby Lokální distribuční soustavy Chlumčany společnosti LASSELSBERGER, s.r.o. za rok 2019

(dle ustanovení §25 odst. 11 písm. c) energetického zákona č. 458/2000 Sb.)

Zajištění provozování a provozní údržby Lokální distribuční soustavy Chlumčany, tzn. všech rozveden (venkovní R110 – 110/22 kV, vnitřní R1 – 22/0,4 kV, R2 – 22/0,4 kV), transformátorů, kabelových přívodů a vývodů VVN, VN, NN, venkovních i vnitřních kabelových rozvodů, příslušného technologického zařízení (vlastní spotřeba LDS, měření, dispečink) a zajištění vybraných administrativních úkonů v rámci distribuce elektřiny, bylo realizováno vlastními zaměstnanci společnosti LASSELSBERGER, s.r.o. ve spolupráci se zaměstnanci dodavatelské společnosti Servis Chlumčany, s.r.o.

V roce 2019 bylo těmito pracovníky zajištěno provozování a běžná provozní údržba výše uvedeného vyhrazeného technického a technologického zařízení Lokální distribuční soustavy Chlumčany včetně sběru, zpracování a poskytování dat dle příslušné energetické legislativy.

Provozování Lokální distribuční soustavy Chlumčany zahrnovalo tyto hlavní činnosti:

- Provozování, řízení a obsluha nepřetržitého provozu výše uvedených rozveden a ostatního příslušného technologického zařízení z technického dispečinku, který je umístěn v budově rozvodny R1
- Provádění provozních manipulací pro uvolnění zařízení k opravám a revizím, vystavování příkazů „B“, zajišťování pracovišť
- 1. den v měsíci provádění střídání transformátorů T101/T102 v rozvodně R110 (110/22 kV)
- Kontrola a údržba rozveden – transformátory, izolátory, uzemnění, vypínače, odpojovače, rozvaděče, stav zámků, osvětlení, výstražné tabulky, ochranná pásma, ochranné pomůcky a jejich datum expirace, vytápění
- Kontrola a údržba kompenzace a akumulátorů
- Kontrola a údržba rozvodů včetně kontroly kabelových kanálů, venkovních kabelových tras a nadzemního vedení
- Každodenní běžná provozní údržba zařízení – výměna pojistkových spodků, prasklých pojistek, vadných jističů
- Beznapěťové revize a diagnostika zařízení

LASSELSBERGER, s.r.o.
Adelova 2549/1
320 00 Plzeň Jižní Předměstí
Czech Republic

TEL +420 378 021 111
FAX +420 378 021 119
E MAIL info@rako.cz
WEB www.rako.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ Česká spořitelna, a.s.
6221912 /0800
IČ 25238078
DIČ CZ25238078

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27719



Brand of **lasselsbergergroup**

- Zajištění nepřetržité spolehlivé a bezpečné distribuce elektřiny
- Zajištění náhradních dílů a okamžité odstraňování závad
- Sledování regulačních stupňů
- Sběr a zpracování dat z měření pro měsíční uzávěrky a fakturaci
- Předávání dat z provozu oprávněným subjektům dle platné energetické legislativy

V Chlumčanech dne 6.3.2020



Ing. Luděk Šťastný
Energetik

LASSELSBERGER, s.r.o.
Adelova 2549/1
320 00 Plzeň - Jižní Předměstí
Czech Republic

TEL +420 378 021 111
FAX +420 378 021 119
E MAIL info@rako.cz
WEB www.rako.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ Česká spořitelna, a.s.
6221912 /0800
IČ 25238078
DIČ CZ25238078

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 22719